

東庄町内通学路の対策箇所一覧表

令和2年度合同点検該当分

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
県道旭笹川線	香取学園付近の道路坂	道が狭く、坂も急なため見通しが悪く危険である。	注意喚起の看板設置	歩行者注意看板の設置及び路面標示で対応した。	香取土木事務所	
町道0202号線	高部区から平山区につながる道路	竹などの草木が道路へはみ出してきて通行に支障がある。	現在は切られているが夏場は心配	年間除草及び広報での樹木管理の周知を引き続き行っていく。	東庄町	
県道旭笹川線 町道0101号線	根方・仲内地区の各十字路	通勤時間帯の車両の往来が激しく危険である。	注意喚起の看板設置	根方十字路は横断歩道の設置を検討する。	香取警察署	横断歩道なし。注意喚起の看板を1か所設置。
国道356号	東庄交番前の交差点	横断歩道の白線が不鮮明になっている。	白線の再塗装	再塗装については、修繕要請を行った。県内順次実施している。	香取警察署	再塗装済み。
町道0104号線	小学校北側町道	夕方から薄暗くなるため、歩行児童が危険（視認不良）になる。	街灯の設置	LEDライトへの交換が済んでいる。状況を再度確認していく。	東庄町	
国道356号	小学校北側国道	朝夕の交通量が多く、時おり歩道に車両が停車しており、通行に支障がある。	縁石の設置・補修	縁石については随時補修していく。	香取土木事務所	
国道356号	ピコット（パン屋）前、国道	スクールバスの国道からの入口にあたり、対向車があると横断に危険である。	信号機の設置	注意喚起の看板の設置、さらにより大きなミラーに取り換えた。	香取警察署 東庄町	
町道0104号線	小学校北側町道	道が低いと、雨天時に水がたまる。	道路の補修	平成30年度に補修を行ったため改善している。	東庄町	
町道0104号線	小学校東側交差点	徒歩通学の児童生徒やスクールバス、一般車両が多く行きかい危険である。	信号機の設置	令和3年4月初旬の信号機供用に向けて工事を進めている。	香取警察署 東庄町	信号機設置済み。
町道1017号線	交番から油屋（エネオス）GSの区間	児童生徒の通学路であるが、自動車がスピードを出して走行している。	注意喚起の看板設置	通学路注意喚起の看板の設置を検討している。	東庄町	注意喚起の看板設置済み。
国道356号	さくらホーム前国道	児童生徒が横断中、小見川方面からの車の急な右折があったり、朝は太陽の光で信号が見えにくかったりするなど危険である。	スクールゾーンへの進入の取り締まり強化	横断する際の左右の確認の徹底を児童生徒に指導していく。	香取警察署	
町道0104号線	さくらホームから小学校までの区間	教員の通勤時間とも重なり、児童生徒の通学時間帯でも走行車両が多い。	スクールゾーンへの進入の取り締まり強化	スクールゾーンの路面標示と警察と連携した取組みを行っていく。	香取警察署 東庄町	グリーンベルトで対応済み。
国道356号	新切方面の国道	歩道が狭く、児童生徒の歩行が危険である。	注意喚起の看板設置	注意喚起の看板の設置や路面標示などを検討していく。	香取土木事務所	グリーンベルトで対応済み。
町道0104号線	小学校から竜神台間の町道	児童の通学路にあたる道路であるが、自動車がスピードを出して走行している。	注意喚起の看板または道路標識の設置	通学路の路面標示等を検討していく。	東庄町	注意喚起の看板設置済み。制限速度30kmの標示あり。
町道2100号線	向後理容南側の変形十字路	角の家の塀が高く子ども目線では見えない。ミラーは設置されているが、冬は曇ってしまう。また一時停止するよう促すものはない。	注意喚起の看板または道路標識（一時停止）の設置	ミラー設置、ドット線や安全地帯等の区画線標示を検討していく。	東庄町	ミラーや安全地帯の設置済み。
町道1048号線	国道北側の町道（夢の庄デイサービス周囲）	児童の通学路であるが、自動車がスピードを出して走行している危険である。	注意喚起の看板または道路標識の設置	外側線で車道を狭くするなどの路面標示を検討していく。	東庄町	注意喚起の看板設置済み。
町道0208号線	国道356号線につながる畑道	道路と畑との段差が30cmほどあり、道幅も狭く、自転車で通学する生徒にとって危険である。	段差の解消	通行する児童生徒への指導を徹底していく。	東庄町	
国道356号	旧石出小付近の変形十字路	見通しが悪く、車の右左折が複雑で、児童生徒も危険である。	注意喚起の看板設置	駅前駐車場に看板を設置済み。町道側にも看板設置を検討していく。	香取土木事務所 東庄町	町道側の看板なし。

県道下総橋停車場東城線	橋駅踏切付近の道路坂	道が狭く、坂も急なため見通しが悪く、自転車で通学する生徒にとって危険である。	注意喚起の看板設置	定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所	
町道0103号線	東大社北側・東側の県道	複数のカーブも続き見通しが悪い中、自動車がスピードを出して走行している。児童生徒の横断も危険となる。	注意喚起の看板設置または横断歩道の設置	年間除草及び広報での樹木管理の周知を引き続き行っていく。	香取土木事務所 東庄町 東庄町教委	
県道小見川海上線 県道下総橋停車場東城線	消防分署前交差点付近 県道	歩道がなく、かつ垣根も出ている。交差点も変形で死角があり、児童生徒が横断する際に危険である。	注意喚起の看板設置	安全地帯を活用した児童生徒への安全な通行の仕方を指導する。	東庄町教委	
県道小見川海上線	小野神社付近のカーブ	道路が狭く、カーブで見通しが悪い。	注意喚起の看板設置	路面標示等に対応した。	香取土木事務所	
主要地方道多古笹本線	八重穂坂下	道幅が狭いため、バス停周囲の草が繁茂した場合、児童生徒の通行に危険がある。	草刈り等の実施	定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所	