

東庄町内通学路の対策箇所一覧表

令和３年度合同点検該当分

路線名	箇所名（地区名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
町道〇二〇二号線	高部区から平山区につながる道路	竹などの草木が道路へはみ出してきて通行に支障がある。	現在は切られているが夏場は心配	年間除草及び広報等での樹木管理の周知を引き続き行っていく。	東庄町	
県道旭笹川線 町道〇一〇一号線	根方・仲内地区の各十字路口	通勤時間帯の車両の往来が激しく危険である。	路面標示で対応	横断場所の工夫を指示し、学校で指導していく。	東庄町 東庄町教委	
国道三五六号線	東庄交番前の交差点（大木戸）	横断歩道の白線が不鮮明になっている。交通量が多い。	横断歩道の再設置 外側線の引き直し	対応済み。 年度内に順次実施予定。	香取警察署 香取土木事務所	外側線の引き直し済み。
国道三五六号線	こじゅりんこども園入口信号付近（大木戸）	側溝の蓋がガタガタしている。縁石を壊し、車を停車できるようにしている。	側溝の蓋補修・縁石の設置・補修	縁石については随時補修していく。	香取土木事務所	
国道三五六号線	駅前国道交差点（大木戸・宿浜）	横断歩道の白線が不鮮明になっている。交通量が多い。	横断歩道の再設置 グリーンベルトの再設置 注意喚起看板設置	対応済み。 年度内に順次実施予定。 年度内に順次実施予定。	香取警察署 香取土木事務所	グリーンベルトの再設置で対応済み。
県道旭笹川線	大木戸ファミリーマート前三差路	横断歩道の白線が不鮮明になっている。カーブが急で車の接近に気づきづらい。	横断歩道の再設置 横断歩道の渡り方指導	対応済み。 学校で指導していく。	香取警察署 東庄町教委	
町道〇一〇四号線	東庄小学校前スクールゾーン（大木戸）	進入禁止の時間帯でも車が減速することなく侵入してくる。	スクールゾーン取り締まり 注意喚起看板設置	警察と連携した取り組みを行っていく。 対応済み。	香取警察署 東庄町教委	
国道三五六号線 町道〇一〇四号線	東庄小学校前スクールゾーン 小見川方面（大木戸）	児童生徒が横断中、小見川方面からの車の急な右折があったり、朝は太陽の光で信号が見えにくかったりするなど危険である。	スクールゾーン取り締まり 樹木の伐採 交通安全指導 注意喚起看板設置	樹木の伐採については、地権者の許可をもらい、時期については検討中。横断する際の左右の確認の徹底を児童生徒に指導していく。 対応済み。	香取警察署 東庄町 東庄町教委	
国道三五六号線	新切方面の国道（宿浜）	歩道が狭く、児童生徒の歩行が危険である。	グリーンベルトの設置	年度内に順次実施予定。	香取土木事務所	設置済み。
町道二〇四〇号線	公民館前出入り口（大木戸）	小学校東門側の出入り口は生け垣があり、児童の姿が見えないときがある。	カーブミラー設置	小学校敷地内にカーブミラー設置を年度内に予定。	東庄町教委	設置済み。
国道三五六号線	竜神台下自然公園入口横断歩道（菰敷）	横断歩道の白線が不鮮明になっている。	横断歩道の再設置	対応済み。	香取警察署	
町道一〇四八号線	夢の庄デイサービス周辺国道北側の町道（石出）	児童の通学路であるが、自動車がスピードを出して走行していて危険である。	注意喚起看板設置	対応済み。	東庄町教委	
県道下総橋停車場東城線	橋駅踏切付近の道路坂（石出）	道が狭く、坂も急なため見通しが悪く、自転車で通学する生徒にとって危険である。	草刈り等の実施	定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所	
県道二六七号線 町道〇一〇一号線	東庄分署付近交差点（青馬）	路肩端部の勾配が急であり、自動車通行時に歩行者等の待機スペースが狭くて危険。	外側線の引き直し 路肩端部の高さを道路と同等にする	年度内に順次実施予定。 対応済み。	香取土木事務所 東庄町	外側線の引き直し済み。
県道七四号線 町道四〇五五線	旧東城小付近交差点（小南）	県道から左折する車と信号待ちの児童が巻き込まれそうで危険。	外側線の引き直し・グリーンベルト設置 ラバーボールの設置・外側線の形状変更・再設置	年度内に順次実施予定。 対応済み。	香取土木事務所 東庄町	外側線の引き直し済み。 グリーンベルトの設置済み。
主要地方道多古笹本線	八重穂坂下	道幅が狭いため、バス停周囲の草が繁茂した場合、児童生徒の通行に危険がある。	草刈り等の実施	定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所	