

## 東庄町内通学路の対策箇所一覧表

令和4年度合同点検該当分

路線名	箇所名（地区名）	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和7年11月確認状況
町道0101号線 町道2023号線	根方・仲内地区の各十字路	通勤時間帯の車両の往来が激しく危険である。	看板設置	対応済み。	東庄町	
国道356号 町道0104号線	東庄小学校前スクールゾーン小見川方面交差点（大木戸）	横断中、小見川方面からの急な右折車がある。また、見通しが非常に悪い。	国道356号交差点内に、車が曲がるルートを誘導する導流帯を設置。	順次実施予定。	香取土木事務所	グリーンベルト設置済み。導流帯（ゼブラゾーン）は未設置。
町道0104号線	東庄小学校前スクールゾーン（大木戸）	スクールゾーンの時間帯でも走行車両が多い。抜け道として利用している車がスピードを出している。歩行空間が狭い。夕方から薄暗くなるため、歩行児童が危険。	スクールゾーン取締り先生・PTAでの見守りの実施	警察と連携した取り組みを行っていく。 先生による見守り活動を実施中。	香取警察署 東庄小学校	
国道356号 町道2033号線	東庄町民体育館周辺交差点（大木戸）	スクールバスの国道からの入口、対向車もあり横断に危険。	子ども園に続く丁字路にある信号を移設の必要性を検討。	引き続き検討していく。	香取警察署 東庄町	移設しない。
町道0104号線	小学校から竜神台まで続く道路（大木戸・鹿野戸・竜神台）	横断歩道の白線が不鮮明になっている。交通量が多い。	注意喚起看板設置 白線の塗りなおし	対応済み。	東庄町	
町道2100号線	コーゴ理容南側の変形十字路（菰敷）	角の家の横断が高くもあり視界不良。（子供目線は特に。）	交差点の死角箇所周辺にラバーポール及びセブラゾーン、側線の設置により歩行者滞留空間を確保	対応済み。	東庄町	
町道1048号線	夢の庄デイサービス周辺国道北側の町道（石出）	児童の通学路であるが、自動車がスピードを出して走行していて危険である。	注意喚起看板設置	対応済み。	東庄町	
県道下総橋停車場東城線 町道0103号線	東大社北側県道及び東側町道（宮本）	カーブの見通しが悪く、対向車にぶつかる恐れがある。自動車がスピードを出して走行している。	中央線と側線の再設置に加え、路面表示「速度落とせ」及びドット線の設置。	対応済み。	東庄町	
県道下総橋停車場東城線 町道0101号線	東庄分署前交差点（青馬）	歩道がなく、交差点も変形で死角がある。	今後、線形改良について検討。	線形改良について現在検討中。	香取土木事務所	線形改良は未実施。
県道下総橋停車場東城線 町道2027号線 町道4021号線	新町屋十字路及び付近県道（青馬）	車がスピードを出して走行していて、トラックも多いのでバス停から反対側へ渡る際は危険。	路面標示「交差点あり」とび、ドット線の設置。 交通支障とならないよう、適宜草刈りの実施。	順次実施予定。 定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所	路面標示「交差点あり」対応済み。ドット線は未対応。
町道0207号線	羽計区内南側のスクールバス停留所のある道路（羽計）	道幅が狭い所がある。見通しの悪いS字カーブがある。羽計区内を流れる排水路は蓋がないため危険。（落ちた児童あり）	学校から児童生徒への指導で対応。	対応済み。	東庄町 東庄小学校	
主要地方道多古笛本線	八重穂の坂（八重穂）	中腹：土のうが置いてあり危険。草が道路にはみ出している。中腹～下：道幅が狭く、車の通りも多い。車のスピードも速いため危険。	土のうの位置調整。 交通支障とならないよう、適宜草刈りの実施	対応済み。	香取土木事務所	
町道4055号線	御園の坂（小南）	道が暗く、急坂でカーブになっている。	街灯の設置。 交通支障とならないよう、適宜草刈りの実施。	順次実施予定。 定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	東庄町	街灯は増設済み。
県道小見川海上線	小野神社周辺（小南）	車の通りが多く、歩道も狭いため子供が歩くのは危険。道が細く、対向車にぶつかる恐れがある。	路面標示「速度落とせ」の設置。 交通支障とならないよう、適宜草刈りの実施。	順次実施予定。 定期的な樹木の剪定や草刈りを行う。	香取土木事務所 東庄町	「徐行」（黄色）の標示が薄くなっている。「急カーブ注意」が新しく標示されている。
町道0202号線	高部公民館周辺町道（高部）	下り坂からカーブが続く区間で、車もスピードを出しており危険。	中央線と側線の再設置に加え、路面表示「速度落とせ」及びドット線の設置。	対応済み。	東庄町	