

# 東庄町立小・中学校の耐震状況一覧表

平成23年2月末

学校名	施設名	構造	建築年月	診断年度	診断結果Is値	補強工事年度	補強後のIs値
神代小学校	校舎(管理・普通教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S55.3	H10	0.35	H16	0.74
	屋内運動場	鉄骨その他造り2 階	S56.3	H21	0.42	H22	0.76
笹川小学校	南校舎(普通・特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り2階	S43.10	H10	0.44	H14	0.80
	北校舎(管理・普通教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S54.3	H10	0.48	H14	0.73
	屋内運動場	鉄筋コンクリート造 り2階	S53.3	H21	0.20	H22	0.73
橘小学校	校舎(普通・特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S53.3	H10	0.76	補強不要	-
	校舎(管理・特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S62.1	新耐震基準		-	-
	屋内運動場	鉄骨その他造り2 階	S59.2	新耐震基準		-	-
石出小学校	校舎(管理・普通教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S55.3	H10	0.48	H16	0.71
	屋内運動場	鉄骨その他造り2 階	H2.3	新耐震基準		-	-
東城小学校	校舎(管理教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	S46.3	H9	0.33	H14	0.81
	校舎(普通教室棟)	鉄筋コンクリート造 り1階	S57.3	新耐震基準		-	-
	校舎(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り3階	H5.2	新耐震基準		-	-
	屋内運動場	鉄筋コンクリート造 り2階	S58.3	新耐震基準		-	-
東庄中学校	校舎(管理棟)	鉄筋コンクリート造 り2階	S48.12	H15	0.76	補強不要	-
	校舎(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り2階	S49.3	H15	0.76	補強不要	-
	校舎(普通教室棟)	鉄筋コンクリート造 り4階	S49.3	H9	0.39	H15	0.73
	校舎(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り2階	S48.12	H10	0.77	補強不要	-
	校舎(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り1階	S49.3	H10	1.80	補強不要	-
	校舎(特別教室棟)	鉄筋コンクリート造 り1階	S49.6	H10	1.04	補強不要	-
	屋内運動場	鉄筋コンクリート造 り1階	S50.3	H10	0.85	補強不要	-
	屋内運動場(武道場)	鉄骨その他造り2 階	S60.2	新耐震基準		-	-

\* 新耐震基準とは、昭和56年6月1日以降の基準により建築されたものです。

\* 文部科学省では、耐震補強後のIs値を0.7以上確保するものとしています。