

東庄町内通学路の対策箇所一覧表

【神代小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	実施状況	事業主体
県道旭笹川線	小貝野地区県道T字路交差点付近	U字溝に蓋がなく道路が狭く、また、歩道がない。	蓋掛け式U字溝の整備	平成24年度実施済み	香取土木事務所
県道旭笹川線	平山地区 香取学園付近	見通しが悪く歩道がない。	路面表示による注意喚起	平成24年度実施済み	香取土木事務所
県道旭笹川線	東和田地区	歩道がなく、草木が道路に出ている。	路面表示による注意喚起 除草の実施	平成24年度実施済み	香取土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、香取土木事務所、東庄町まちづくり課、東庄町総務課、香取警察署

【笹川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
国道356号線	笹川駅入口信号交差点	待機場所が狭く、横断歩道が消えかかっている。歩道がない	横断歩道の補修	平成24年度実施済み	香取警察署
国道356号線	大木戸地区押しボタン式信号交差点	押しボタン式信号はあるが、カーブで見通しが悪い。	学校による見守り強化	平成24年度実施済み	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、香取土木事務所、東庄町まちづくり課、東庄町総務課、香取警察署

【橋小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
県道下総橋停車場東城線	青馬地区道路	大型車の通行が多いが歩道がない。	学校による見守り強化	平成24年度実施済み	学校
県道下総橋停車場東城線	青馬地区 西塚交差点	変則十字路で見通しが悪く、歩道がない。	外側線の整備	平成24年度実施済み	香取土木事務所
県道下総橋停車場東城線	青馬2208番地十字路	児童が横断する箇所だが横断歩道がない。	路面表示による注意喚起	平成24年度実施済み	香取土木事務所
県道下総橋停車場東城線	青馬2406番地付近	児童が横断する箇所だが横断歩道がない。	注意喚起の看板設置	平成24年度実施済み	教育委員会
県道下総橋停車場東城線	宮本248番地T字路	児童が横断する箇所だが横断歩道がない。	路面表示の補修	平成24年度実施済み	香取土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、香取土木事務所、東庄町まちづくり課、東庄町総務課、香取警察署

【石出小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
県道下総橋停車場東城線	石出地先坂道	大型車の通行が多いが、歩道がなく路肩も狭く、見通しも悪い。	学校による安全指導の強化	平成24年度実施済み	学校
町道4007号線	東今泉1046地先	道路が狭くカーブが連続し見通しが悪い。	蓋掛け式のU字溝及び外側線の整備	平成25年度実施済み	東庄町
町道1049号線	新宿1033地先十字路交差点	横断歩道及び停止線が消えかかっている。	横断歩道及び停止線の修復	平成24年度実施済み	香取警察署
国道356号線	東今泉986地先交差点	緩いカーブになっていて車の通行量が多くなかなか道路を横断することができない。	学校による見守り強化	平成24年度実施済み	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、香取土木事務所、東庄町まちづくり課、東庄町総務課、香取警察署

【東城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体
県道多古笹本線	粟野地区	カーブで坂道で見通しが悪い。歩道がなく、大型車が沢山通行するため危険。	センターライン・外側線等の修復 樹木の伐採	平成24年度実施済み	香取土木事務所
県道多古笹本線	小南地区 県民の森入口交差点	児童が横断する箇所だが横断歩道がない。	学校による見守り強化	平成24年度実施済み	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、香取土木事務所、東庄町まちづくり課、東庄町総務課、香取警察署