

東庄町内通学路の対策箇所一覧表

令和元年度合同点検該当分

(1) 【神代小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
県道旭笹川線	平山倉庫（おでかけ号バス停）から香取学園下り坂周辺	交通量が激しいため歩道が必要。	警戒標識の設置等による、運転者・歩行者への注意喚起。	現地交通状況を精査の上、引き続き検討する。	香取土木事務所	「歩行者に注意」の看板設置済み。
県道小見川海上線	東庄町ふれあい公園丁字路	交通量が激しいため信号が必要。	押しボタン式信号機の設置を検討。横断歩道は再設置で認識しやすくする。	信号機については必要性を検討。横断歩道の再設置については県内順次実施中。	香取警察署	信号機の設置なし。横断歩道は再設置済み。
県道小見川海上線	J A農協からふれあい公園までの道	途中で歩道が途切れているため、歩行の際危険がある。	歩行スペース確保のため路肩清掃、草刈りを行う。	路肩清掃、草刈りを計画的に行う。	香取土木事務所	
県道旭笹川線	小貝野の神社辺りから消防庫	途中で歩道が途切れているため、歩行の際危険がある。	歩行スペース確保のため路肩清掃、草刈りを行う。	路肩清掃、草刈りを計画的に行う。	香取土木事務所	

(2) 【笹川小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
町道0104号線	町道0104号線入口（旧大坂鉄工所）から笹川小学校の間	スクールゾーンの標識で時間は示されているが、路肩を緑色にしてスクールゾーン区域内の歩道であることをわかりやすくしてほしい。	路肩を緑色に塗装し、スクールゾーンであることをわかりやすくする。	令和元年度中の塗装予定。	東庄町	グリーンベルトで対応済み。
町道0104号線	東庄町役場北側横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の再設置。	再設置について修繕要請済み。県内順次実施中。	香取警察署	再設置済み。
県道笹川停車場線	県道笹川停車場線と国道356号線の交差点（エネオス前）	笹川漁港から笹川駅に向かって、国道356号線の手前の停止線と横断歩道が消えかかっている。	停止線と横断歩道の再設置。	再設置について修繕要請済み。県内順次実施中。	香取警察署	再設置済み。

(3) 【橘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
町道0103号線	東大社参道付近道路	交通量が多く、道幅も広いので、横断するとき危険である。	横断歩道の設置等。	横断歩道の設置について、現地交通状況を精査の上検討する。	香取警察署	横断歩道の設置なし。
県道下総橋停車場東城線	青馬停留所付近一帯のカーブ	見通しが悪い上に、車がスピードを出しやすいので危険。	カーブミラーの設置。路面標示等の注意喚起。	既存のカーブミラーについては令和元年度に角度等調整済み。路面標示等については現地の交通状況を精査の上検討する。	香取土木事務所 東庄町	2か所の内、1か所のカーブミラー設置済み。注意喚起の路面標示なし。
県道下総橋停車場東城線	県道からの町道0207号線入口新町屋前十字路	車の通行量が多く、スピードも出しやすい。児童にとって道路の横断は難しい。	横断歩道の設置等。	スクールバス運行開始後に現地の実態を調査して対応を再検討。	香取土木事務所 香取警察署 東庄町	横断歩道の設置なし。

(4) 【石出小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
県道下総橋停車場東城線	県道下総橋停車場東城線の石出地先の坂道	大型車が多く通るが歩道がない。特に石出2021番地付近は道路が狭く路肩も狭いカーブになっていて大変危険である。	樹木剪定等。	定期的な樹木剪定、草刈りを行う。	香取土木事務所 東庄町	
国道356号	東今泉986番地付近（国道356号線から町道4005号線への入口）	当該交差点は緩いカーブになっている上、車の交通量が多く、登下校時間帯には児童が道路をなかなか横断できない。警察が押しボタン式信号機の設置を検討してくれているが、早期の設置をお願いしたい。	横断需要を調査し、交通量を見ながら信号機設置も含めて検討する。	信号機設置については引き続き検討継続。横断歩道の再設置を進める。	香取警察署	信号機の設置なし。横断歩道は再設置済み。
町道1048号線	新宿地区児童の通学路となっている新宿1561番地前の押しボタン信号から石出小学校までの道路	神栖方面に通勤するための抜け道として使う車両が多く、スピードも出しているため大変危険である。	路面標示等での注意喚起等。	路面標示について検討開始。規制については必要に応じて警察と町で協議。	香取警察署 東庄町	注意喚起の看板設置済み。
国道356号	国道356号線・東今泉今出川接骨院近くの交差点	スクールバス停留所に行くためにこの交差点で国道を渡る児童がいるが、横断歩道がない。	横断歩道の設置等。	現地の実態を見て必要性を検討する。	香取警察署	横断歩道の設置なし。
町道1042号線	新宿からウエルシアに行くために通る道路	道幅が狭く、自動車が通る横を歩くのが危ない。	注意喚起標示等。	注意喚起標識、路面標示について検討開始。	東庄町	注意喚起の標識なし。
国道356号	林福寺前から国道を渡る場所	橋駅のスクールバス停留所に行くためにわたる場所だが横断歩道がない。	横断歩道の設置等。	現地の実態を見て必要性を検討する。	香取警察署	横断歩道の設置なし。
町道1063号線	東泉寺近くの十字路側溝	側溝のふたや側面が壊れていて、道幅も狭く車が通るとよけるときに危険を感じる。足を取られてしまう可能性もある。	側溝の修繕。	令和元年度実施予定。	東庄町	修繕済み。
国道356号	石出小付近の交差点（変形十字路）	見通しが悪く、事故も多い。	注意喚起の看板を設置。	令和元年度設置に向けて準備中。	香取土木事務所	看板設置済み。

(5) 【東城小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
町道4055号線	御園の坂（大利根用水東幹線水路から東城小学校側のカーブする付近）	地震時など、崖崩れの恐れあり。	防護柵の設置等。	崖崩れの要因となりうる危険樹木は令和元年度伐採済み。随時監視継続。	東庄町	
主要地方道多古笹本線	粟野の坂（小南郵便局からお出かけ号八重穂バス停にかけての一带）	歩道が細く、登下校時に危険あり。	路肩スペース確保のため樹木剪定、草刈りを行う。	樹木剪定、草刈りを計画的に実施する。	香取土木事務所	
町道3029、3033、3040、3124号各線	小座地区、満願寺周辺を中心とした一带	街灯の数が少なく、日の入りが早い冬季は真っ暗な状況の中で児童が下校している。	防犯灯の増設。	町全体をみて増設を検討。状況により地区に相談。	東庄町	防犯灯の増設なし。

(6) 【東庄中学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和5年12月確認状況
県道下総橋停車場東城線	橋駅踏み切りの道路坂	道が狭く、坂も急なため危険。見通しも悪い。	樹木剪定等。	定期的な樹木剪定、草刈りを行う。	香取土木事務所	
県道旭笹川線	香取学園横の道路坂	道が狭く、坂も急なため危険。見通しも悪い。	警戒標識の設置等による、運転者・歩行者への注意喚起。	現地交通状況を精査の上、引き続き検討する。	香取土木事務所	「歩行者に注意」の看板設置済み。