

令和6年度 東庄町内通学路の対策箇所一覧表

令和6年度合同点検分

地区名	道路名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	進捗状況	事業主体	令和7年11月確認状況
仲内	町道2037号線	踏切を渡ってから道路	・道路に穴があいている。穴を避けようすると、児童の待機場所に車が近づいてしまう。	①穴を補修する。 ②「こども横断注意」等の看板を設置する。	①穴の補修済み。穴の周辺は、R7年度に補修予定。 ②対応済み。	まちづくり課 教育委員会	①補修済み
仲内	町道0101号線	庚申神社から入正醤油にかけて	①街灯が暗い。 ②歩道が狭く、車との距離感が近い。 ③標識が見づらい、ポールが曲がっている。	①状況の確認を行う。 ②歩道ではなく、側溝の部分を拡張することは難しいので、注意して登下校するよう継続して指導していく。「こども横断注意」等の看板を設置する。 ③標識の修繕を行う。	①等間隔でLEDの電灯が設置されているので、現状のまま様子を見る。 ②対応済み。 ③対応準備中。	まちづくり課 教育委員会 香取警察署	③標識修繕済み
八重穂	県道74号線	八重穂の坂	・車道が狭く、樹木のはみ出しや歩道に雑草が生えている。車の通りも多く、スピードを緩めない車も多い。	①定期的に草刈りを行う。車等に注意して登下校するよう学校で継続して指導していく。 ②地権者の協力を得られるよう広報や防災無線等で周知する。 ③道路に白線(ドット)、グリーンベルトを引き直す。	①対応済み。 ②対応済み。(広報9月号、防災無線8/2,8/13) ③白線(ドット)対応済み。グリーンベルトは検討中。	香取土木 教育委員会 総務課	③グリーンベルト舗装済
夏目	県道265号線	海宝工業前十字路	・住宅の塀が高く、見通しが非常に悪い。歩道を歩いている児童からも確認が難しい。	①ミラーを設置する。 ②セーフアイ(道路錨)を設置する。	①対応済み。 ②対応済み。	総務課	
小南	県道74号線	青野歯科診療所付近	・身を乗り出さないと車が見えない。 ・道幅が狭く、街灯も少ない。	①道路管理者の視点で草刈りを行う。 ②状況の確認を行う。	①定期的に草刈りを行う。 ②等間隔で電灯が設置されているので、現状のまま様子を見る。	香取土木 教育委員会	
青馬	県道267号線	東大社から東庄消防署までの道路	・歩道が狭く、スピードを緩めない車が多い。	・全体的に路肩が狭いため、全ての場所で車、自転車、歩行者を分離するのは無理がある。登下校の交通安全について、中学生が作成した通学路安全マップを基に継続した指導を行っていく。	・指導継続中。	教育委員会	
青馬	県道267号線	東大社付近、青馬の坂辺り	・樹木がはみ出している。	①道路管理者の視点で定期的に草刈りを行う。 ②地権者の協力を得られるよう広報や防災無線等で周知する。	①定期的に草刈りを行う。 ②対応済み。	香取土木 総務課	
石出	県道267号線	石出の坂	・木や枝が道路にはみ出しているときがある。カーブが多く対向車が見づらい。	①道路管理者の視点で定期的に草刈りを行う。 ②地権者の協力を得られるよう広報や防災無線等で周知する。	①定期的に草刈りを行う。 ②対応済み	香取土木 まちづくり課	